





断面 A-A



断面 B-B



## 压缩机转动说明:

- 1、容许转速: 700~5000r/min  
(瞬时6000r/min)  
2、旋转方向: 右旋  
3、静扭矩: 78N.m (8Kgf.m) 以上  
4、耗电: 48W (DC24V, 2.0A) (25°C)  
最小吸着电压: 21V以上 (90°C)  
5、耐热性: 在100°C环境, 连续通电DC30V  
6、重量: 9.5Kg (未加油)


## 电磁离合器:

- 1、额定电压: DC 24V  
2、皮带形式: 2B  
3、静扭矩: 78N.m (8Kgf.m) 以上  
4、耗电: 48W (DC24V, 2.0A) (25°C)  
最小吸着电压: 21V以上 (90°C)  
5、耐热性: 在100°C环境, 连续通电DC30V  
6、重量: 5.5Kg

## 压缩机安装注意:

- 1、安装时以纵垂线为基准, 安装角度:  
左右<15°: 前方上抬<5°; 后方不许上抬。  
2、搬运时前后、左右倾斜不得大于45°; 安装  
前应水平放置10分钟以上;  
3、安装螺钉扭矩要求:  
固定支架螺钉: 36~50N.m  
固定连接器螺钉: 20~24N.m

项目	单位	高压部	低压部
气密压力	Mpa (Kgf/cm <sup>2</sup> G)	2.9 (30)	1.5 (15)
耐压压力	Mpa (Kgf/cm <sup>2</sup> G)	4.4 (45)	2.2 (22.5)



HCS-33				HZL
制图	审核	会签	批准	总装图
设计	数计	会签	批准	
审核	数计	会签	批准	
审批	工号	数名	日期	
				1:1
				305160-4000