



断面 A-A



断面 B-B



压缩机转动说明:

- 1、容许转速: 700~5000r/min
(瞬时6000r/min)
2、旋转方向: 右旋
3、静扭矩: 78N.m (8Kgf.m) 以上
4、耗电: 48W (DC12V, 4A) (25°C)
最小吸着电压: 9V以上 (90°C)
5、耐热性: 在100°C环境, 连续通电DC30V
6、重量: 9.5Kg (未加油)
5.5Kg

电磁离合器:




- 1、额定电压: DC 12V
2、皮带形式: 2B
3、静扭矩: 78N.m (8Kgf.m) 以上
4、耗电: 48W (DC12V, 4A) (25°C)
最小吸着电压: 9V以上 (90°C)
5、耐热性: 在100°C环境, 连续通电DC30V
6、重量: 5.5Kg

压缩机安装注意:

- 1、安装时以纵垂线为基准, 安装角度:
左右<15°: 前方上抬<5°; 后方不许上抬。
2、搬运时前后、左右倾斜不得大于45°; 安装
前应水平放置10分钟以上;
3、安装螺钉扭矩要求:
固定支架螺钉: 36~50N.M
固定连接器螺钉: 20~24N.M

项目	单位	高压部	低压部
气密压力	Mpa (Kgf/cm ² G)	2.9 (30)	1.5 (15)
耐压压力	Mpa (Kgf/cm ² G)	4.4 (45)	2.2 (22.5)

(178)



HCS-33				HZL
设计	审核	会签	更改文号	签名
设计	任启明	JHL.1.1.1	标准化	
审核				
会签				
工号		数有		
				1:1
				305160-4100